



**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий МАДОУ д/с № 106 города  
Тюмени**

« 01 »

марта 2018г.

*Е.Н.Евлаш*  
Е.Н.Евлаш

# **Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 4**

*муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 106  
города Тюмени*



## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **нежилое здание**
- 1.2. Адрес объекта: **г. Тюмень, ул. Республики 146 А - 4 корпус.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, **987,8** кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 5647** кв. м
- 1.4. Год постройки здания: **1963** последнего капитального ремонта: **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
**текущего - 2018** капитального- **нет**:
- 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **265026, Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация: **департамент образования администрации города Тюмени.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики д. 17 т. 8 (3452) 46-13-40**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование.**  
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**  
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **367 детей, 24 сотрудника.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт : **автобусы № 11; 30; 14; 46; 7; 15; 48; 25; остановка « площадь Памяти»**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) **5 мин**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
- 3.2.4. Перекрестки: **регулируемые светофором;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да.**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**



3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет ( бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	<b>ДУ</b>
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДЧ-В</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДЧ-В</b>
4	с нарушениями зрения	<b>А</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-В</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-В</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-В</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-В</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-В</b>

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МАДОУ д/с № 106 ( 1 корпус) - **ДЧ\_И доступно частично избирательно (С, Г, У)**

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы



		обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018 -2023 годы.

в рамках исполнения : **в соответствии с финансово – хозяйственным планом учреждения.**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **полная доступность 1 этажа и территории для инвалидов (С, Г, У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично избирательно (С, Г, У)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): **согласование.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: **нет.**  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: **сайт учреждения : dou106**

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 01.03..2018 г.,
2. Акта обследования объекта: акт № 1 от 01.03..2018 г.,
3. Решения Комиссии ДЧ-И(С,Г,У) 01.03..2018 г.





Анкета  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности ОСИ № 4

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **нежилое здание**  
 1.2. Адрес объекта: **г. Тюмень, ул. Республики 146 А - 4 корпус.**  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, **987,8** кв. м  
 - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 5647** кв. м  
 1.4. Год постройки здания: **1963** последнего капитального ремонта: **нет**  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
 текущего - **2018** капитального- **нет**:  
 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени)**  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **265026 , Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12**  
 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**)  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)  
 1.11. Вышестоящая организация: **департамент образования администрации города Тюмени.**  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики д. 17 т. 8 (3452) 46-13-40**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности **образование**  
 (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
 2.2. Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**  
 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**  
 (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**  
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**  
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80 мест.**  
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом: **автобусы № 11; 30; 14; 46; 7; 15; 48; 25; остановка « площадь Памяти»**  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта : **100 м**

3.2.2. время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да.**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые светофором**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** ( бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<b>ДУ</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>А</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  
Заведующий МАДОУ детского сада № 106 г. Тюмень.

 Е.Н.Евлаш

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Руководитель органа местного  
самоуправления (зам. по соц. вопросам)

« \_\_\_ » \_\_ февраля 2018г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ № 1

МАДОУ д/с № 106 города Тюмени.

«26» февраля 2018г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **нежилое здание**

1.2. Адрес объекта: **г. Тюмень, ул. Республики 146 А - 4 корпус.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, **987,8** кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 5647** кв. м

1.4. Год постройки здания: **1963** последнего капитального ремонта: **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

**текущего - 2018** капитального- **нет:**

1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **265026 , Тюменская область, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом: **автобусы № 11; 30; 14; 46; 7; 15; 48; 25; остановка « площадь Памяти»**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта : **100 м**

3.2.2. время движения (пешком): **5 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да.**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые светофором;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет ( бордюр)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	<b>ДУ</b>
	в том числе инвалиды:	



2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ –И (С,Г,У)		3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ –И (С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ –И (С,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МАДОУ д/с № 106 - ДЧ-В

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ 2018 – 2023 г.г.

в рамках исполнения: плана \_финансово –хозяйственной деятельности.

(указывается наименование документа: программы, плана)



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории МАДОУ д\с № 106 города Тюмени.

Наименование объекта, адрес: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д\с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, ул. Республики 146 А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	ДЧ-В	Не нуждается	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствие прорезиненной плитки	ДЧ-В	Не нуждается.	
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствие Тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-В	Не нуждается	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	Х	Не нуждается	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСР
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<b>ДЧ-В</b>		1,3	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: МАДОУ д\с № 106 города Тюмени – ДЧ-В - доступно частично всем.



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание : Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, ул. Республики 146 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствие тактильных пиктограмм	<b>ДЧ-И (С,Г, У)</b>	Приобретение и установка	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	<b>ДП-В</b>	Не нуждается	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	<b>ДЧ-И (С,Г, У)</b>	Приобретение и установка	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		2		<b>ДП-В</b>	Не нуждается	
2.5	Тамбур	нет				<b>ДП-В</b>	Не нуждается	
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<b>ДЧ-И (С,Г, У)</b>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>		2,3	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: МАДОУ д/с № 106 города Тюмени - ДЧ-В - доступно частично всем



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, ул.Республики 146А

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		5	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничителей на ступенях, контрастной маркировки ступеней	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.5	Дверь	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР



					маркировки дверных проемов			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>	Приобретение и установка	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>		4,5	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: МАДОУ д/с № 106 города Тюмени - **ДЧ-И (С, Г, У)** – доступно частично избирательно .



I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, ул. Республики 146 А

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>	Приобретение и установка	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>	Приобретение и установка	Индивидуальные решения с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения»	<b>ДЧ-И (С, Г, У)</b>			Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСП



здания (целевого посещения объекта)».				
---------------------------------------	--	--	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: МАДОУ д/с № 106 города Тюмени - ДЧ-И (С, Г, У) – доступно частично избирательно.



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков д.12 на 2019

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию *** доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнители	Дата текуще го контро ля
				Содержание работ *	Вид работ **		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	МАДОУ д/с № 106 города Тюмени	3 625026 Тюменская область г. Тюмень, ул.Республики 146 А	4 4	5 Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт	6 ТР	7 ДЧ-И (С, Г, У)	8 8	9 9	10 Комендант Косыгина Е.С..	11 2019 года

*Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управлением решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106  
города Тюмени ( МАДОУ д/с № 106 города Тюмени), г. Тюмень, ул.Республики 146 А**

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности и объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ *	Оценка работ **		Объем, тыс. руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАДОУ д/с № 106 города Тюмени	625026 Тюменская область г. Тюмень ул. Республики 146 А	4	Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт	Перенос на 2019	ДЧ-И (С, Г, У)	0	Не выделено	Отсутствие финансирования	

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием





ФОТО № 1









ΦΟΤΟ № 3





ФОТО № 3





